


EWDO-OXの取付

1 ケーブル取り付け位置


EWDO-OX の性能最大限に引き出引き出す為には、ケーブルを配管の直管部に取り付ける。



例 1) バルブ・エルボがある場合




例 2) ポンプがある場合



基本的にはポンプの下流側に取り付けてください。
下流側に十分な直管部ない場合は、上流側の直管部に取り付けてください。

例 3) 薬注・イオン化作業がラインにある場合



必ず薬注やイオン化作業が行われる前の上流側にコイルを取り付けてください

